



**DYREKCJA INWESTYCJI**  
**w KUTNIE Sp. z o.o.**  
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

# PROJEKT BUDOWLANY

**Obiekt:** Remont wpisanego do rejestru zabytków (pod numerem 538/1145), budynku „oboro- chlewnia”  
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej  
w Czarnowie

Działka nr 207/2;207/5 obręb Przyłaski, Gm. Pacyna.

**Inwestor:** Powiat Gostyniński  
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

**Branża:** BUDOWLANA

| Projektant                                            | Specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych | Data opracowania   | Podpis |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <i>Branża budowlana</i><br>mgr inż. Tomasz Reszkowski | upr. bud. nr ewid.<br>MAZ/0159/PWOK/03                | grudzień<br>2015r. |        |
|                                                       |                                                       |                    |        |

---

## Zawartość opracowania:

### Część opisowa:

1. Cel inwestycji
2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.
3. Podstawowe dane o obiekcie
4. Stan istniejący obiektu
5. Zakres prac remontowych objętych opracowaniem
6. Podstawowe warunki bezpieczeństwa użytkowania
7. Warunki ochrony środowiska
8. Ocena możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.
9. Uwagi końcowe
10. Wykaz pozwoleń, uzgodnień, zaświadczeń itp.
11. BiOZ

### Część rysunkowa.

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Plan sytuacyjny                     | 1/1000 |
| 2. Rzut przyziemia - inwentaryzacja    | 1/100  |
| 3. Rzut poddasza - inwentaryzacja      | 1/100  |
| 4. Przekrój A-A - inwentaryzacja       | 1/50   |
| 5. Elewacja południowa- inwentaryzacja | 1/100  |
| 6. Elewacja północna - inwentaryzacja  | 1/100  |
| 7. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja | 1/100  |
| 8. Elewacja wschodnia - inwentaryzacja | 1/100  |
| 9. Rzut dachu - inwentaryzacja         | 1/100  |
| 10. Przekrój A-A                       | 1/50   |
| 11. Elewacja południowa                | 1/100  |
| 12. Elewacja północna                  | 1/100  |
| 13. Elewacja zachodnia                 | 1/100  |
| 14. Elewacja wschodnia                 | 1/100  |
| 15. Rzut przyziemia                    | 1/100  |
| 16. Rzut poddasza                      | 1/100  |

---

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 17. Rzut więźby dachowej                      | 1/100 |
| 18. Rzut dachu                                | 1/100 |
| 19. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej |       |

---

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. Cel inwestycji:**

Celem zadania inwestycyjnego jak i przygotowywanej dokumentacji budowlanej jest remont budynku oboro-chlewni zlokalizowanego na terenie pozostałości parku wpisanego wraz z dworem w Czarnowie do rejestru zabytków nr 538/1145. Zakres działań obejmuje budynek w zakresie elewacji. Zagospodarowanie działki pozostaje bez zmian.

### **2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.**

Podstawową funkcją przedmiotowego budynku jest „oboro – chlewnia” przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

Budynek mieści oborę dla krów , chlewnię dla trzody i magazyn na paszę.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Powierzchnia zabudowy | 702,60 m <sup>2</sup>  |
| Kubatura              | 1831,58 m <sup>3</sup> |
| Powierzchnia użytkowa | 575,37 m <sup>2</sup>  |

### **3. Podstawowe dane o obiekcie.**

Budynek murowany z kamienia ciosanego i cegły pełnej ceramicznej, częściowo otynkowany, parterowy z poddaszem przeznaczonym na magazynowanie suchej paszy. Układ wewnętrzny jest dwutraktowy.

### **4. Stan istniejący obiektu**

Głównym elementem zabudowy jest budynek „oboro - chlewni z poddaszem .

Elewacja północna tego budynku jest elewacją frontową, na której znajdują się wejścia do budynku.

W obiekcie na parterze znajdują się pomieszczenia dla krów, trzody, magazyn paszy, natomiast na poddaszu znajdują się pomieszczenia na paszę suchą .

Od strony zachodniej znajduje się otwór technologiczny do usuwania obornika, zabezpieczony wrotami

Budynek „oboro – chlewni” wraz z pozostałością parku ujęty jest w rejestrze zabytków nr 538/1145 z dnia 22.05.1975r. (dawnego województwa płockiego).

W czasie swej historii, budynek poddawano przebudowom, remontom bieżącym i innym działaniom budowlanym.

Wymieniono fragmenty ścian zewnętrznych na poziomie poddasza, wykonano tynki zewnętrzne ścian szczytowych budynku, wykonano pokrycie z eternitu falistego. Jednak mimo tego został niezmieniony w podstawowej strukturze.

Obiekt wyposażony jest w zakresie:

- instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej z wodociągu zakładowego;

- 
- instalacji elektrycznej wewnętrznej;
  - kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem gnojowicy do szamba szczelnego bezodpływowego.

Ściany fundamentowe wykonane z kamienia ciosanego na zaprawie wapiennej.

Ściany konstrukcyjne wykonano z kamienia na zaprawie wapiennej, występują miejscowe spękania, rozwarstwienia i znaczne ubytki zaprawy wapiennej w spoinach muru kamiennego / przemurować fragmenty ścian, puste spoiny uzupełnić zaprawą/.

Ściany wewnętrzne działowe z cegły pełnej ceramicznej./ stan techniczny dostateczny/.

Strop KLEJNA na belkach stalowych dwuteowych. / stan techniczny stropu dobry/.

Dach budynku pokryty eternitem falistym ,występują znaczne przecieki w połaci spowodowane pęknięciami w płytach z eternitu/ dokonać wymiany pokrycia dachowego/

Drewniana więźba dachowa zbudowana w układzie krokwiowo – płatwiowym. Dodatkowe słupki podpierające płatw. Maksymalny rozstaw krokwi zmierzony na dachu dochodzi do 100cm., występują znaczne ubytki drewna spowodowane mikropęknięciami, grzybem, drewno zaatakowane przez owady / wymienić więźbę dachową /,

Nadproża okienne i drzwiowe

W budynku występują nadproża KLEJNA /stan techniczny dobry/.

Stolarka okienna częściowo o konstrukcji metalowej i drewnianej , występują liczne ubytki w elementach stolarki i szkleniu / wymienić stolarkę/.

## **5. Zakres prac remontowych objętych opracowaniem :**

### **Dach**

Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem blachą trapezową / kolor RAL 8017/ na łątach i kontrłątach drewnianych.

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej / kolor RAL 8017 /.

Zamontowanie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych Ø 150 mm oraz rynien Ø 175 mm / kolor RAL 8017/

Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczyć środkiem FOBOS lub równoważnym. /zabezpieczenie biologiczne i ognioochronne/.

### **Naprawa elewacji :**

- usunąć osady tłuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia, /odtłuszczenie, mycie ciśnieniowe elewacji/.
- usunięcie luźnych i niespójnych tynków na ścianach;
- przemurować cegłą pełną ceramiczną spękaną i rozwarstwioną fragmenty ścian.

- wykonać wieniec żelbetowy na ścianach zewnętrznych kolankowych z betonu C 16/20 zbrojenie stalą 34 GS 4x fi 12 mm, strzemiona ze stali StOS fi 6mm co 20 cm., osadzić kotwy stalowe fi 14 mm co 70 cm do mocowania murlaty.
  - zamontować ślusarkę okienną w konstrukcji stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 3009.
  - zamontować stolarkę drzwiową pełną drewnianą w kolorze stolarki okiennej.
  - zamontować wrota drewniane pełne, w kolorze stolarki okiennej.
  - uzupełnić spoiny muru z kamienia zaprawą z wykorzystaniem wapna trasowgo.
  - dezynfekcja np. preparatem np. **StoPrim Fungal**, lub równoważnym;
- gruntowanie wzmacniające powierzchni – zagruntowanie preparatem np. **StoPrim Grundex**, lub równoważnym. Rozpuszczalnikowy preparat na bazie polikrylanów w rozcieńczalniku organicznym: bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła.
- Rozcieńczony preparatem np. **StoFluid AF**,/lub równoważnym/ nie hydrofobizuje powierzchni.
- wypełnienie rys i spękań preparatem np. **StoRissfuler fein** lub równoważnym.

### **Odtworzenie tynku na ścianach zewnętrznych:**

- zagruntowanie podłoża pod tynk preparatem wzmacniającym powierzchnię np. **StoPrim Grundex**, lub równoważnym
- wykonanie podkładowego tynku wapienno- trasowego np. **Sto trass WM 04I** / lub równoważnym/ o większej wytrzymałości i szybszym wiązaniu, szczególnie jako pierwsza warstwa.
- wykonanie tynku nawierzchniowego zawierającego dodatek mikrowłókien.

### **Powłoka malarska paroprzepuszczalna**

- gruntowanie głębokopenetrującym preparatem gruntującym, który wyrównuje chłonność podłoża i poprawia przyczepność warstw wykończeniowych i dekoracyjnych, wspomagając proces wiązania np. preparat **StoPrim Silikat**, lub równoważnym;
- dwukrotna powłoka malarska - farba krzemianowa /kolor RAL 8004/ o wysokim stopniu przepuszczalności dla pary wodnej, np. krzemianowa, paro przepuszczalna farba ochronna dodatkowo zabezpieczona przeciw algom i glonom, dekoracyjna dla podłoży cementowych i cementowo wapiennych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych np. **StoColor Silco G**, lub równoważnym;

### **Roboty wewnętrzne**

- naprawy miejscowe tynków ścian i sufitów
- malowanie dwukrotne tynków farbami wapiennymi
- malowanie dwukrotne farbami antykorozyjnymi elementów metalowych
- wymiana schodów drewnianych na poddasze

**Wykonanie opaski z otoczków kamienia naturalnego. 6 cm. na podsypce cem. - piaskowej z oporem z obrzeża trawnikowego 100x20x6**

---

## **6. Podstawowe warunki bezpieczeństwa użytkowania**

Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwiązania architektoniczno budowlane nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania projektowanego budynku

## **7. Warunki ochrony środowiska**

Prace remontowe w PDSP w Czarnowie nie wpływają szkodliwie na otaczające środowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkałych obok oraz nie wpływa na obiekty z nim sąsiadujące. Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachowych, pyłowych i płynnych. Obiekt nie wytwarza żadnych szkodliwych odpadów stałych uciążliwych dla otoczenia. Obiekt nie będzie emitował nadmiernego hałasu (powyżej 45 dBA), promieniowania ( w tym promieniowania jonizującego ) i nie wytwarza żadnych zakłóceń elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący w pobliżu drzewostan, otaczającą obiekt powierzchnię ziemi ( w tym glebę), wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

## **8. Ocena możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.**

Wykonanie wszystkich elementów zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie obiektu należyтым stanie technicznym. W okresach pięcioletnich należy dokonywać oceny stanu technicznego obiektu, a co roku przeglądu przewodów wentylacyjnych. Wyniki przeglądów należy odnotować w książce obiektu oraz dokonywać zabiegów konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami.

## **9. Uwagi końcowe:**

Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń i w drodze uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Wszelkie prace budowlane wewnątrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wewnątrz materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

## **10. Wykaz pozwoleń, uzgodnień, zaświadczeń itp.**

- a. Oświadczenie projektanta
- b. Uprawnienia projektanta
- c. Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta
- d. Zalecenia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku, Nr DP.5183.200.2015 KP. z dnia 4.listopada.2015r.

## **11. Informacja BIOZ**

---

## **INFORMACJA BIOZ**

**TEMAT: Remont budynku „obora - chlewnia” na terenie Powiatowego  
Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie gm. Pacyna - działka  
nr ew.dz. 149/1**

**OBIEKT: Budynek „ obory – chlewni”na terenie PDPS w Czarnowie gm.  
Pacyna nr ew. dz.149/1**

**WYKONAŁ: mgr inż. Tomasz Reszkowski zam. Gostynin, ul Czapskiego 37A**

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów.**

- 1) Wymiana konstrukcji drewnianej dachu i pokrycie blachą dachówkową.
- 3) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej oraz rur spustowych i rynien z blachy powlekanej.
- 4) Naprawa ścian zewnętrznych
- 5) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- 6) Naprawa tynku wewnętrznych, zewnętrznych elewacji i malowanie
- 7) Wykonanie opaski przy budynku .

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

- 2.1 Budynki sąsiednie : budynki gospodarcze.
- 2.2. Szambo na gnojownicę.
- 2.3. Sieć wodociągowa.
- 2.4. Sieci elektro-energetyczne.
- 2.5. Drogi dojazdowe

---

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

3.1. Istniejące elementy zagospodarowania działki nie będą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### **4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.**

#### 4.1. Zagrożenie pożarowe

4.1.1. Skala zagrożenia: brak.

#### 4.2. Zagrożenie upadkiem z wysokości

4.2.1. Skala zagrożenia: duże.

4.2.2. Miejsce występowania zagrożenia: wykonywanie prac na rusztowaniach

4.2.3. Czas występowania zagrożenia: cały czas w trakcie prac budowlanych

#### 4.3. Zagrożenie porażeniem prądem

4.3.1. Skala zagrożenia: duże.

4.3.2. Miejsce występowania zagrożenia: wykonywanie prac przy użyciu elektronarzędzi

4.3.3. Czas występowania zagrożenia: cały czas w trakcie prac budowlanych

### **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

I. szkolenia wstępne

II. szkolenia okresowe

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika

---

szkolenia wstępnego ogólnego, stanowiskowego oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udzielenia pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązku.

Ze względu na to, że występują przy wykonywaniu tych prac roboty niebezpieczne należy przed rozpoczęciem przeprowadzić pracownikom szkolenie w tym zakresie. Szkolenie przeprowadzić na budowie informując szczegółowo pracowników o:

- zakresie robót montażowych, budowie poszczególnych elementów i ich masie, przyjętym sposobie prowadzenia montażu a w szczególności o podawaniu elementów do montażu, zachowaniu się pracowników podczas opuszczania elementów, występujących zagrożeniach i sposobie zachowania podczas ich występowania,
- zabezpieczeniu miejsca pracy i strefy ochronnej podczas prowadzenia prac montażowych,
- sposobie komunikowania się pracowników pomiędzy sobą z uwzględnieniem przypadków gdy wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia,
- sposobie zabezpieczenia pracowników prowadzących prace na wysokości,

- 
- zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia występujących w związku z wykonywaną pracą
  - udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pracowników i osób postronnych.

Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia powinno być odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone podpisem przeszkolonego pracownika.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.**

Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik budowy, kierownik robót lub mistrz budowlany.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
  - organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
  - dbać o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego
- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wykonywane prace montażowe prowadzone na terenie czynnego zakładu kwalifikują się zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 pkt. d do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, póź. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Środki techniczne:

---

Rusztowania stałe do prowadzenia prac montażowych, szelki bezpieczeństwa dla pracowników prowadzących prace na rusztowaniu, kaski ochronne dla wszystkich pracowników, wygrodzona i oznakowana strefa wewnątrz budynku gdzie nie mogą przebywać osoby postronne.

Środki organizacyjne:

instrukcja bezpiecznej pracy przy montażu i wnoszeniu elementów do strefy montażu, informacja udzielona pracownikom o sposobie wzywania pomocy w razie wypadku, nadzór prac przez kierownika budowy.

W instrukcjach i szkoleniach uwzględnić przepisy bhp podczas wykonywania robót budowlanych zamieszczone w:

1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47, poz.401).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. Nr 169, póź. 1650 z 2003r, z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.LI. Nr 40, poz. 470 z 2000r, z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2003r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 107, póź. 1004 z 2003r, z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz.828 z 2003r, z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr SO, poz.912 z 1999r, z późniejszymi zmianami).

Opracował:

---

Kutno dn. 23.12.2015 r.

### **OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że Projekt budowlany **„Remont budynku oboro-chlewni zlokalizowanego na terenie pozostałości parku wpisanego wraz z dworem w Czarnowie do rejestru zabytków nr 538/1145. –, zlokalizowanego na dz. nr 149/1, obręb Przyłaski, Gm. Pacyna”**, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branża budowlana: